

Số 507/BVTV-HCQT
Về việc chào giá gói thầu “Sửa chữa
thay thế thiết bị tại Hệ thống XLNT
Bệnh viện Trung Vương ”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các Đơn vị Vận hành, sửa chữa HTXLNT

Bệnh viện Trung Vương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa thay thế thiết bị tại Hệ thống XLNT Bệnh viện Trung Vương ” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1.1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Vương

1.2. Thông tin người tiếp nhận báo giá

- Bùi Trần Văn Anh – Nhân viên phòng Hành chính Quản trị.
- Số điện thoại: 028.38656744 – Email: bv.cctv@tphcm.gov.vn.

1.3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Báo giá gửi trực tiếp đến phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Trung Vương; 266 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh. (Hoặc gửi bằng báo giá qua email bv.cctv@tphcm.gov.vn).

1.4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 30 phút ngày 28/4/2026 Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

Đơn vị thực hiện gói thầu “Sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải” phải đảm bảo có đủ tư cách pháp lý để tham gia thực hiện như:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư có đủ ngành nghề tương đương đúng theo quy định của pháp luật.

- Có kinh nghiệm thực hiện thi công bảo trì, cải tạo các công trình xử lý nước thải Bệnh viện, cơ sở y tế.

2.1. Nội dung thực hiện

STT	Hạng mục/ Thiết bị	Hiện trạng	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Sửa chữa máy khuấy trộn chìm bể Anoxic	Gãy cánh công tác ,đứt dây điện	cái	01
	- Hãng: Shinmaywa - Nhật Bản			
	- Công suất: 1370 rpm – 1,5kW			
2	Sửa chữa máy máy sục khí chìm bể	Cháy motor, thân bơm ri	Cái	02

STT	Hạng mục/ Thiết bị	Hiện trạng	Đơn vị tính	Số Lượng
	hiếu khí - Hãng: Shinmaywa - Nhật Bản - Công suất: 5,5kW / 3 pha/380V	sét		
3	Sửa chữa bơm chìm bể điều hòa - Hãng: Shinmaywa - Model: CN80 - Công suất: 2.2 kW - Lưu lượng: 42 m3/h - Đầu ra: 80mm	Khớp nối coupling bị rớt	Cái	01
4	Thay thế vật liệu lọc bồn lọc áp lực Kích thước bồn lọc :DxH = 1,9 x 3,22m Vật liệu: cát lọc, sỏi đỡ		Bồn	02
5	Sửa chữa bơm chìm bể thu gom - Hãng: Shinmaywa - Nhật Bản - Công suất: 3,7kW	Bơm lệch dòng, nhảy CB liên tục	Cái	01
6	Bổ sung vi sinh hoạt tính cho bể Anoxic và bể sinh học hiếu khí cho hệ thống xử lý nước thải 1.000m ³ /ngày.đêm, công nghệ AAO – (Bao gồm bùn vi sinh, dưỡng chất bổ sung vào hệ thống, nhân công nuôi cấy và theo dõi hoạt động vi sinh)		Hệ thống	01
7	Phần mềm hiển thị PLC trên máy tính, hiện thị hoạt động HTXLNT	Phần mềm hiển thị không kết nối máy tính	Hệ thống	1

* **Ghi chú:** Giá báo là giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.

Nhà thầu có thể khảo sát và đề xuất phương án sửa chữa, thay thế thiết bị, bổ sung vi sinh để việc xử lý nước thải hiệu quả và tiết kiệm (đính kèm bảng thuyết minh phương án trong báo giá)

2.2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Trưng Vương - 266 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh;

2.3. Dự kiến thời gian thực hiện: 2 tháng

2.4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ thanh toán trong vòng 45 ngày sau khi công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,HCQT (BTVA/02b).



BS. CKII. HUỖNH NGỌC HÓN